



מדינת ישראל משרד האנרגיה

מינהל הדלק

תד_455_2018

רשימה זו מעודכנת ליום 5.5.2021

תחנות דלק בהן נמצא דלק לא תקין

תוצאות הבדיקה	הדרישה בתקן	סוג הדלק	שם החברה / תחנה	תאריך לקיחת הדגימה	תאריך פרסום באתר המשרד
כל המשאבות והמוצרים נדגמו ונימצא במשאבות 9-10 סולר תחבורה לא תקני. משאבה 9 נימצא 52 ppm גופרית ובמשאבה 10 נימצא 53 ppm גופרית במקום 10 ppm גופרית הדרישה בתקן.	10 PPM גופרית	סולר לתחבורה	תחנת הדלק האומן 38 ירושלים. מספר תחנה 2615.	18.11.2020	23.11.2020
94.10 אוקטן	95 אוקטן מינימום לפי ת"י 90 חלק 2	בנוזין 95 אוקטן	תחנת דלק מבואות אשקלון, מספר תחנה 2406. משאבה מספר 1.	10.12.2020	27.12.2020

תוצאות הבדיקה	הדרישה בתקן	סוג הדלק	שם החברה / תחנה	תאריך לקיחת הדגימה	תאריך פרסום באתר המשרד
PPM 33 גופרית	PPM 10 גופרית	סולר לתחבורה	תחנת דיזל ליין תלפיות, רחוב המוסכים 12 תלפיות ירושלים. משאבה מספר 5.	22.10.2020	27.12.2020
PPM 60 גופרית.	PPM 10 גופרית	סולר לתחבורה	תחנת דלק יעד, רחוב לזרוב 7 ראשון לציון. מספר תחנה 2642. משאבה מספר 4.	5.1.2021	17.1.2021
דגימה סולר תחבורה מפיה מספר 9 נימצא 23 ppm גופרית במקום הדרישה בתקן 10 ppm גופרית. דגימה סולר תחבורה מפיה מספר 10 נימצא 24 ppm גופרית במקום הדרישה בתקן 10 ppm גופרית. דגימה סולר תחבורה מפיה מספר 11 נימצא 50 ppm גופרית במקום הדרישה בתקן 10 ppm גופרית. דגימה סולר תחבורה מפיה מספר 12 נימצא 50 ppm גופרית במקום הדרישה בתקן 10 ppm גופרית.	PPM 10 גופרית	סולר לתחבורה	תחנת הדלק האומן 38 ירושלים. מספר תחנה 2615.	14.1.2021	17.1.2021
93.1 אוקטן.	95 אוקטן מינימום	בנוין 95 אוקטן	תחנת דלק אורי פסגות ברחוב ההשראה 1 בישוב שלומי. מספר תחנה 3025.	28.1.2021	31.12.2021

תוצאות הבדיקה	הדרישה בתקן	סוג הדלק	שם החברה / תחנה	תאריך לקיחת הדגימה	תאריך פרסום באתר המשרד
94 אוקטן	95 אוקטן מינימום	בנוין 95 אוקטן	תחנת דלק 7 seven , שדרות צורן 13, קרית גת. מספר תחנה 2014.	10.2.2021	15.2.2021
נימצא שהסולר לא עומד בדרישות התקן לנקודת ההבזקה 49.0 מ.צ במקום הדרישה בתקן 55 מ.צ מינימום.		סולר לתחבורה	תחנת דלק משה דיין 22, חיפה. מספר תחנה 2793. נדגמו משאבות מספר 3 ו-7.	11.2.2021	15.2.2021
PPM 25 גופרית.	PPM 10 גופרית	סולר לתחבורה	תחנת מצדה, רחוב פלוטיצקי 7, ראשון לציון. מספר תחנה 2865.	14.2.2021	15.2.2021
92 אוקטן	95 אוקטן מינימום	בנוין 95 אוקטן	תחנת דלק דלקנית שיבלי, בכניסה לכפר שיבלי. מספר תחנה 2727.	8.3.2021	10.3.2021
נדגמו כל המשאבות בתחנה ונימצא שמתוך 7 משאבות מילוי סולר נתקבלו תוצאות לא תקינות ל- 5 משאבות תדלוק. משאבות 2-12-8-4 רמת גופרית גבוהה 51 ppm. במשאבה 6 נימצא 99 ppm גופרית. משאבה 8 טווח זיקוק לא תקין וגופרית גבוהה.	PPM 10 גופרית	סולר לתחבורה	תחנת הדלק סולטן אנרגיה, ראס אל עמוד, דרך יריחו 96 ירושלים. מספר תחנה 3008	8.3.2021	10.3.2021

תוצאות הבדיקה	הדרישה בתקן	סוג הדלק	שם החברה / תחנה	תאריך לקיחת הדגימה	תאריך פרסום באתר המשרד
נקודת הבזקה לא תקינה 52 במקום 55 דרישה מינימום בתקן.		סולר לתחבורה	תחנת הדלק דבוריה. מספר תחנה 2414.	8.3.2021	11.3.2021
נימצא שהסולר לא עומד בדרישות לצפיפות 0.8182 במקום הדרישה בתקן 0.8200-0.8450		סולר לתחבורה	תחנת הדלק אל אור, קיבוץ גלויות 21 חיפה. מספר תחנה 3062.	8.3.2021	11.3.2021
תכולת ארומטיים, צפיפות והזיקוק לא מתאימים לדרישות תקן 90 חלק 2 מין 95	95 אוקטן מינימום	בנוין 95 אוקטן	תחנת הדלק אורי פסגות, רחוב ההרשאה 1, ביישוב שלומי. מספר תחנה 3025.	5.4.2021	6.4.2021
21 PPM גופרית	10 PPM גופרית	סולר לתחבורה	תחנת הדלק האומן בית חשמונאי, דרך הכרמים 807/1 בית חשמונאי. מספר תחנה 3058.	11.4.2021	13.4.2021
14 PPM גופרית ובנוסף טווח הזיקוק אינו תקין לפי דרישות ת"י 1-107	10 PPM גופרית	סולר לתחבורה	תחנת הדלק גבעות בר, כביש 310, רהט. מספר תחנה 3040	19.4.2021	23.4.2021
16 PPM גופרית ובנוסף טווח הזיקוק אינו תקין לפי דרישות ת"י 1-107	10 PPM גופרית	סולר לתחבורה	תחנת הדלק גבעות בר, כביש 310, רהט. מספר תחנה 3040	28.4.2021	2.5.2021

תוצאות הבדיקה	הדרישה בתקן	סוג הדלק	שם החברה / תחנה	תאריך לקיחת הדגימה	תאריך פרסום באתר המשרד
תוצאות צפיפות (9 ק"ג/מ"ק) אינה מתאימה לנדרש בת"י 90 חלק 2 מין 95 (775.0 ק"ג/מ"ק מקסימום). המדגם לא הזדקק עד סופו, נעצר ב- 89.0% זיקוק ובטמפרטורה של 204.6 מ.צ. התוצאות הנ"ל אינן מתאימות לנדרש בת"י 90 חלק 2 מין 95.	95 אוקטן מינימום	בנוין 95 אוקטן	תחנת הדלק סונול מפגש תמרה. מספר תחנה 2292.	2.5.2021	5.5.2021

אין באמור לעיל כדי להצביע על אשמתו של מאן דהו או כדי להעיד על איכות הדלק במועדים אחרים מאלה שבהם ניטלה הדגימה.