

עמדה	גוד	תקין	נביל חמידאן 3048	16/02/2022 15:10:00																									
עמדה	זיהום אוויר	לקוי	אדם ב. מכשור 3450	<table border="1"> <tr> <td>סטטוס</td> <td>מדוד:</td> <td>דרישות יצרן:</td> <td>סעיפי בדיקה בסיבובי סרק:</td> </tr> <tr> <td>תקין</td> <td>733</td> <td>650 - 850</td> <td>בדיקה בסיבובי סרק</td> </tr> <tr> <td>תקין</td> <td>00.08</td> <td>מקסימום: 0.3%</td> <td>vol% Co</td> </tr> </table>	סטטוס	מדוד:	דרישות יצרן:	סעיפי בדיקה בסיבובי סרק:	תקין	733	650 - 850	בדיקה בסיבובי סרק	תקין	00.08	מקסימום: 0.3%	vol% Co													
סטטוס	מדוד:	דרישות יצרן:	סעיפי בדיקה בסיבובי סרק:																										
תקין	733	650 - 850	בדיקה בסיבובי סרק																										
תקין	00.08	מקסימום: 0.3%	vol% Co																										
עמדה	זיהום אוויר	לקוי	16/02/2022 15:11:00	<table border="1"> <tr> <td>סטטוס</td> <td>מדוד:</td> <td>דרישות יצרן:</td> <td>סעיפי הבדיקה בסל"ד גבוה:</td> </tr> <tr> <td>תקין</td> <td>2545</td> <td>2500 - 3000</td> <td>משך בדיקה 30 שניות</td> </tr> <tr> <td>תקין</td> <td>1.024</td> <td>0.970 - 1.030</td> <td>בדיקת למבדה:</td> </tr> <tr> <td>תקין</td> <td>00.08</td> <td>מקסימום: 0.2</td> <td>vol% CO</td> </tr> <tr> <td>תקין</td> <td>80°</td> <td>מינימום: 80</td> <td>חום מנוע C</td> </tr> </table>	סטטוס	מדוד:	דרישות יצרן:	סעיפי הבדיקה בסל"ד גבוה:	תקין	2545	2500 - 3000	משך בדיקה 30 שניות	תקין	1.024	0.970 - 1.030	בדיקת למבדה:	תקין	00.08	מקסימום: 0.2	vol% CO	תקין	80°	מינימום: 80	חום מנוע C					
סטטוס	מדוד:	דרישות יצרן:	סעיפי הבדיקה בסל"ד גבוה:																										
תקין	2545	2500 - 3000	משך בדיקה 30 שניות																										
תקין	1.024	0.970 - 1.030	בדיקת למבדה:																										
תקין	00.08	מקסימום: 0.2	vol% CO																										
תקין	80°	מינימום: 80	חום מנוע C																										
עמדה	בלמים	תקין	<table border="1"> <tr> <td>סרן</td> <td>משקל</td> <td>ימין</td> <td>הפרש</td> <td>שמאל</td> </tr> <tr> <td>בלם שרות סרן 1 (Kg)</td> <td>780</td> <td>371</td> <td>4 %</td> <td>358</td> </tr> <tr> <td>בלם שרות סרן 2 (Kg)</td> <td>620</td> <td>170</td> <td>23 %</td> <td>131</td> </tr> <tr> <td>בלם עזר 3 (Kg)</td> <td>630</td> <td>194</td> <td>7 %</td> <td>181</td> </tr> <tr> <td>יעילות בלימה 74%</td> <td>יעילות בלם עזר 27%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	סרן	משקל	ימין	הפרש	שמאל	בלם שרות סרן 1 (Kg)	780	371	4 %	358	בלם שרות סרן 2 (Kg)	620	170	23 %	131	בלם עזר 3 (Kg)	630	194	7 %	181	יעילות בלימה 74%	יעילות בלם עזר 27%				
סרן	משקל	ימין	הפרש	שמאל																									
בלם שרות סרן 1 (Kg)	780	371	4 %	358																									
בלם שרות סרן 2 (Kg)	620	170	23 %	131																									
בלם עזר 3 (Kg)	630	194	7 %	181																									
יעילות בלימה 74%	יעילות בלם עזר 27%																												
עמדה	כיוון גלגלים	תקין	איימן ב. מכשור 2599	16/02/2022 15:07:00																									
עמדה	כיוון גלגלים	תקין	איימן ב. מכשור 2599	16/02/2022 15:06:00																									

אישור תנועה זמני

תאריך הדפסה: 16/02/22 15:13:49
תאריך: 16/02/22

אורלי ב. מכשור
בסט סטט 40840
חתימת הבוחן וחתימת מכון הרישוי

23/02/22

הרכב הנ"ל ראוי לנוע בדרכים לצורך תיקונים בלבד עד תאריך הערה: במידה והליקוי מסוכן אין לאשר רישיון זמני.

בעל-רכב, שים לב: עליך לסיים את תהליך הבדיקה תוך 30 יום מתאריך ההתחלה !! לאחר פקיעת מועד זה יהיה על הרכב !! לעבור רישוי מחדש

אם רכבך נכשל על ליקוי כל שהוא, זכותך לבחור לתקנו בכל מוסך מורשה.